



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej
w Olsztynie

Olsztyn, dnia 29 lipca 2020 r.

2801-ILZ.260.40.2020

**Do wszystkich
uczestników
postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania świadczenie usług naprawy urządzenia rentgenowskiego Rapiscan Eagle G4500 zlokalizowanego na Drogowym Przejściu Granicznym, Oddział Celny w Bezedach na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

I. Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, iż w dniu 27 lipca 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1:

Rozdział 3. Pkt.2 SIWZ

2. Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przedmiot zamówienia obejmuje:

Wymiana magnetronu akceleratora (części + naprawa) wraz ze wszystkimi wymaganymi do tego czynnościami takimi jak: kalibracja, regulacja, pomiary dozymetryczne. Usługa zawiera również części zamienne, materiały eksploatacyjne użyte przez Wykonawcę do przeprowadzenia naprawy urządzenia i przywrócenia go do pełnej sprawności. W przypadku części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych, które można nabyć u różnych dostawców Wykonawca winien kierować się najniższą ceną przy zachowaniu tej samej jakości.

Wykonawca zobowiązany będzie uruchomić urządzenie po naprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wykonać testowe skanowania w celu potwierdzenia parametrów i jakości obrazu rentgenowskiego

1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, składając ofertę na daną część zamówienia, musi legitymować się, zgodnie z opisem podanym w OPZ, zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki odpowiednim dla takiego typu urządzenia (urządzeń), które będzie serwisowane i naprawiane w ramach tej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.
2. Prosimy o udzielenie informacji kto dokonywał diagnozy urządzenia ze skazaniem na wymianę tej konkretnej części czyli magnetronu.
3. Jeśli istnieje dokumentacja z dokonania takiej diagnozy prosimy o jej udostępnienie - dołączenie do dokumentów przetargowych, w celu jej przeanalizowania, gdyż może okazać się, iż nie jest to problem magnetronu, a innej części w akceleratorze, co może mieć znaczący wpływ na koszty takiej naprawy.
4. Rozumiemy, że Zamawiający założył wykorzystanie oryginalnych i nowych części do naprawy akceleratora / urządzenia tzn. wykorzystanie nowego magnetronu oferowanego przez producenta akceleratora firmę VAREX do ich akceleratorów stosowanych w urządzeniach Rapiscan? Prosimy o potwierdzenie.
5. Jakie parametry mają być potwierdzone podczas wykonania testowego skanowania?

Prosimy o podanie konkretnych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

1. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części. Wykonawca składając ofertę musi legitymować się pozwoleniem PAA na uruchamianie urządzeń typu Rapiscan Eagle G4500.
2. Zamawiający informuje, iż diagnozy dokonywała firma posiadająca zezwolenie Prezesa PAA do takich czynności. Protokół z diagnozy wskazuje, iż uszkodzeniu uległ magnetron i konieczna jest jego wymiana na nowy.
3. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest weryfikacja dokumentacji z diagnozy uszkodzenia tylko naprawa urządzenia RTG Rapiscan Eagle G4500, wobec powyższego Zamawiający jej nie udostępnia.
4. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia założył wymianę magnetronu na nowy.
5. Parametry, które mają być potwierdzone podczas wykonania testowego skanowania powinny być takie, jak w założeniach urządzenia.

Pytanie 2:

Rozdział 6. Pkt.2)

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące typu Rapiscan Eagle G4500 i/lub Rapiscan Eagle G4507 i/lub Rapiscan G60 i/lub Rapiscan R90 z art. 4.1.5 ustawy – Prawo atomowe (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1792);

Rozumiemy, że w tym przypadku chodzi Zamawiającemu o zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące typu Rapiscan Eagle G4500 lub też rodziny urządzeń typu Gantry, gdyż pozostałe przytoczone typy nie dotyczą urządzenia Rapiscan Eagle G4500 i na ich podstawie nie można uruchamiać urządzenia typu Rapiscan Eagle G4500. Taki zapis znajduje się odpowiednio w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Prosimy o potwierdzenie i ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę i dokonuje modyfikacji:

1. Rozdziału 6. Pkt.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące typu Rapiscan Eagle G4500 zgodnie z art. 4.1.5 ustawy – Prawo atomowe (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1792).

2. Rozdziału 8. Pkt. 2) ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujący dokument:

Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące typu Rapiscan Eagle G4500 zgodnie z art. 4.1.5 ustawy – Prawo atomowe (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1792).

Pytanie 3:

Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 3.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z zachowaniem zasad BHP i ppoż., przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

Firma VAREX jako producent akceleratora, wymaga aby osoby dokonujące napraw w zakresie wskazanym przez Zamawiającego tzn. wymiany magnetronu, legitymowały się ważnymi uprawnieniami / certyfikatem w tym zakresie, ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji źródła promieniowania RTG.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał i sprawdzał spełnienie takiego wymogu w ramach spełniania przez osoby / osobę dokonująca takiej wymiany magnetronu posiadanych wymaganych kwalifikacji.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie będzie wymagał potwierdzenia kwalifikacji od osób dokonujących napraw we wskazanym zakresie. Posiadanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące jednoznacznie wskazuje kto może dokonywać takich czynności

Pytanie 4:

Umowa §3 pkt.4 i 5

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej, a także zaleceniami producenta urządzenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż., przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

Firma Rapiscan jako producent urządzenia Rapiscan Eagle G4500, zaleca aby wszelkie naprawy były wykonywane przez osoby przeszkolone przez nią w tym zakresie. Firma Rapiscan jako producent urządzenia zaleca aby naprawy akceleratora, a w szczególności wymiany magnetronu były dokonywane przez osoby z ważnymi certyfikatami w tym zakresie wydanymi przez firmę VAREX (Varian) lub Rapiscan.

Prosimy o informacje i potwierdzenie czy Zamawiający zgodnie z pkt. 4 i 5 zawartymi w umowie będzie sprawdzał takie dokumenty wydane przez firmę VAREX lub Rapiscan, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników skanera typu Rapiscan Eagle G4500, pomimo faktu, iż zobowiązuje Wykonawcę do takiego trybu działania.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie będzie sprawdzał dokumentów na potwierdzenie posiadania niezbędnych kwalifikacji przez osoby realizujących przedmiot zamówienia. Posiadanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące jednoznacznie wskazuje kto może dokonywać takich czynności

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i powodują zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

II. Zamawiający - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert w związku z czym wiążą się następujące zmiany treści SIWZ:

I. SIWZ – Rozdział 12 ust. 10 było:

(.....)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

*"Oferta na świadczenie usługi naprawy urządzenia RTG Rapiscan Eagle G 4500
2801-ILZ.260.402020.*

NIE OTWIERAĆ przed 31 lipca 2020 r., godz. 9:30"

(.....)

Zmieniono na:

b) dysponują w jednej lokalizacji:

(.....)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

*"Oferta na świadczenie usługi naprawy urządzenia RTG Rapiscan Eagle G 4500
2801-ILZ.260.402020.*

NIE OTWIERAĆ przed 04 sierpnia 2020 r., godz. 9:30"

II. SIWZ – Rozdział 13 ust. 1 było:

1. Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn; Kancelaria, pok. 19 parter.

Zmieniono na:

2. Oferty należy składać do dnia 04 sierpnia 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn; Kancelaria, pok. 19 parter.

III. SIWZ – Rozdział 13 ust. 4 było:

3. Otwarcie ofert jest jawne i w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przeprowadzone zostanie 31 lipca 2020 r. o godz. 9:30 poprzez transmisję on-line. Transmisja on-line z sesji otwarcia ofert odbędzie się za pomocą oprogramowania Skype dla firm.

Zmieniono na:

4. Otwarcie ofert jest jawne i w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przeprowadzone zostanie 04 sierpnia 2020 r. o godz. 9:30 poprzez transmisję on-line. Transmisja on-line z sesji otwarcia ofert odbędzie się za pomocą oprogramowania Skype dla firm.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Rozdzielnik:

1. Wykonawca, który wniósł pytania o wyjaśnienie – pocztą elektroniczną.
2. Strona internetowa Zamawiającego www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
3. A/a

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Olsztynie

Z-ca Dyrektora
Mirosław Ropiak
/podpis na oryginale/